保守点検報告書

GALILEI
フクシマガリレイ株式会社

受付番号	

2021 年　9 月　30 日
福島工業 株式会社

担当者		
又吉		宮城

客先	琉球大学病院	場所	治験室(試験用検体冷蔵冷凍庫)	ご確認印	
品名	冷蔵・冷凍庫	FMS-F154GS			
		5G-90001			

点検月			
		点検方法	
9	30	目視	1
9	30	目視	2
9	30	目視	3
9	30	目視	4
		目視	5
9	30	目視	6
9	30	目視	7
		目視	8
9	30	目視	1
9	30	目視	2
9	30	温度計	3
9	30	目視	1
9	30	聴触感	2
9	30	目視	3
9	30	目視	4
9	30	目視	5
9	30	目視	6
9	30	検知器	7
9	30	目視	8
		動作確認	1
		動作確認	2
6	29	動作確認	3
6	29	目視	4
6	29	メガ測定	1
		メガ測定	2

外気温　℃　点検記号　○:正常　△:調整　●:修理取替

		点検項目	測定	判定	状況及処置	完了 ○×
冷凍冷蔵庫・ショーケース	1	庫内温度(温度計表示)	4.6/-24	○		
	2	冷却機霜付状態		○		
	3	扉廻りパッキンの確認		○		
	4	取手・丁番の確認		○		
	5	照明及表示灯　点灯確認		／		
	6	庫内ファンモーター運転状況		○		
	7	庫内排水詰り確認		○		
	8	ハニカム詰り		／		
		蒸発温度	-4/0.9	○		
凝縮器	1	コンデンサー目詰り状態		○		
	2	ファンモーター運転状況		○		
	3	液出口管温度	34℃	○		
圧縮機	1	冷凍機各締付ボルト		○		
	2	異音及び振動		○		
	3	冷媒返り状況		○		
	4	高圧圧力器　圧力値		／		
	5	低圧圧力器　圧力値		／		
	6	冷凍機オイル状態		／		
	7	冷媒の洩れ		○		
	8	配管接触有無		○		
電装品他	1	タイマー		／		
	2	電磁弁		／		
	3	温度調整器設置値	4/-25	○		
	4	電源コード劣化状況		○		
絶縁	1	100V回路	100MΩ	○		
	2	200V回路		／		

特記事項		